

1. Общие сведения об объекте

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Саянск, мкр. Юбилейный, д. 17

работ: _____ текущего _____, капитального _____

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 30

Форма собственности Государственная собственность

Территориальная принадлежность _____

Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения->Управления социальной защиты населения

Виды оказываемых услуг Социальное обслуживание граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. , Организация работы кружков и студий по интересам, Оказание платных услуг, Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, Первичная психологическая диагностика, Социальное обслуживание населения на дому (включая социально-медицинское).

Форма оказания услуг социальное обслуживание

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые (трудоспособные), Пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 50 вместимость 50 пропускная способность 50

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

от остановки "Подарки" через дорогу по тротуару до объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 390 _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ 7 _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____ Нет _____

3.2.4

Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на

пути: _____ Есть _____ описание: бардюр, лестница _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б, ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
4.	с нарушениями зрения	Б, ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б, ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Нежилое помещение на первом этаже жилого дома

Основание обследования _____ Распоряжение руководства _____

Дата актуальности 08.06.2018

Обследование № 2

Анкета № 2

Раздел Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)

Номер по плану БТИ 2

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
2	Дверной проём								
2	-высота наружного порога					не более 2,5 см	3.3		
2	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	3.3	оборудовать переносным пандусом	
2	-двери автоматические раздвижные (А)					признак			
2	-двери распашные (Р)					признак	Не требуется		
2	-знак доступности входа					наличие	Нет		
2	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		
2	Крыльцо (входная площадка)								
2	-Высота площадки					норматив не установлен			
2	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие			
2	-Габариты площадки					не менее 220х220 см			

2	-глубина					не менее 220 см	230		
2	-ширина					не менее 220 см	165		
2	-Навес					наличие	Да		
2	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
2	Лестница наружная					наличие			
2	-Высота ступеней и ширина проступи								
2	-Высота подъема ступеней					не более 15 см.	15		
2	-Одинаковая геометрия всех ступеней					Соблюдается	Да		
2	-Ширина проступи					не менее 30 см.	30		
2	-Контрастная окраска ступеней								
2	-первая ступень					наличие	Не требуется		
2	-последняя ступень					наличие	Не требуется		
2	-Поручни с двух сторон					наличие	Не требуется		
2	-горизонтальные завершения поручня вверх с нетравмирующим окончанием (закруглением)					не менее 30 см			
2	-горизонтальные завершения поручня вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)					не менее 30 см			
2	-на высоте					85-95 см			
2	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		

2	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем					наличие	Не требуется		
2	-вверху (ширина)					60 см			
2	-внизу (ширина)					60 см			
2	Пандус к лестнице					наличие	Да		
2	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
2	-Поручни с двух сторон					наличие	Да		
2	-высота верхних поручней					85 - 95 см	90		
2	-высота нижних поручней					70 см	70		
2	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием					не менее 30 см	40		
2	-Разворотные площадки								
2	-Наличие промежуточной разворотной площадки						Да		
2	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)					не менее 150 см	150		
2	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)					не менее 150 см	194		
2	-Наличие разворотной площадки вверху					наличие	Да		
2	-разворотная площадка вверху (глубина)					не менее 150 см	165		
2	-разворотная площадка вверху (ширина)					не менее 150 см	230		
2	-Наличие разворотной площадки внизу					наличие	Не требуется		

2	-разворотная площадка внизу (глубина)					не менее 150 см			
2	-разворотная площадка внизу (ширина)					не менее 150 см			
2	-Уклон					h/l - не более 1/12 (8%)	8		
2	-Ширина марша					не менее 100 см	100		
2	Тамбур					наличие	Да		
2	-Габариты тамбура					не менее 220x180 см			
2	-глубина					не менее 220 см	120		
2	-ширина					не менее 180 см	150		
2	-Дверной проём								
2	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	3		
2	-высота наружного порога					не более 2,5 см	3		
2	-двери автоматические раздвижные (А)					признак			
2	-двери распашные (Р)					признак	Да		
2	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		

Анкета № 2

Раздел Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)

Номер по плану БТИ 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
1	Дверной проём								
1	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
1	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5	оборудовать переносным пандусом	
1	-двери автоматические раздвижные (А)					признак			
1	-двери распашные (Р)					признак	Не требуется		
1	-знак доступности входа					наличие	Нет		
1	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		
1	Крыльцо (входная площадка)								
1	-Высота площадки					норматив не установлен			
1	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие			
1	-Габариты площадки					не менее 220х220 см			
1	-глубина					не менее 220 см	230		
1	-ширина					не менее 220 см	220		
1	-Навес					наличие	Да		
1	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		

1	Лестница наружная					наличие			
1	-Высота ступеней и ширина проступи								
1	-Высота подъема ступеней					не более 15 см.	10		
1	-Одинаковая геометрия всех ступеней					Соблюдается	Да		
1	-Ширина проступи					не менее 30 см.	30		
1	-Контрастная окраска ступеней								
1	-первая ступень					наличие	Нет		
1	-последняя ступень					наличие	Нет		
1	-Поручни с двух сторон					наличие	Да		
1	-горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием (закруглением)					не менее 30 см	30		
1	-горизонтальные завершения поручня внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)					не менее 30 см	30		
1	-на высоте					85-95 см	85		
1	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
1	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем					наличие	Нет		
1	-вверху (ширина)					60 см			
1	-внизу (ширина)					60 см			
1	Наличие наружного подъемника					наличие			

1	-подъемник вертикальный (В)					наличие			
1	-подъемник наклонный (Н)					наличие			
1	Пандус переносной					наличие	Не требуется		
1	Тамбур					наличие	Да		
1	-Габариты тамбура					не менее 220х180 см			
1	-глубина					не менее 220 см	120		
1	-ширина					не менее 180 см	150		
1	-Дверной проём								
1	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5		
1	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
1	-двери автоматические раздвижные (А)					признак			
1	-двери распашные (Р)					признак			
1	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		

Анкета № 2

Раздел Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ 3

	Наименование элементов объекта	Доступность	Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
--	--------------------------------	-------------	----------	----------------------	------------------------------

№ помещ. по плану БТИ		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
3	Коридор/холл №1	К	О						
3	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	К	О			не менее 25 м			
3	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О			не менее 1 ед. на этаж	150		
3	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О			не менее 1 ед. на этаж	1		
3	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ					не более 10 см.	0		
3	-Тактильная полоса					Наличие	Нет		
3	-Ширина коридора менее 150 см.								
3	-Наличие разворотных площадок	К				наличие			
3	-Разворотная площадка								
3	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К				не менее 120 см	140		

Анкета № 2

Раздел Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ 4

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ

1	2	3				4	5	6	7
4	Обслуживание в кабинете №1								
4	-Габариты зоны сидения, глубина					не менее 120 см			
4	-Дверной проём								
4	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5		
4	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
4	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	80		
4	-Зона для кресла-коляски					не менее 150х150 см			
4	-глубина					не менее 150 см	150		
4	-ширина					не менее 150 см	150		
4	-Стол с высотой рабочей поверхности					60-80 см	75		

Анкета № 2

Раздел Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

Номер по плану БТИ 5

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
5	Санузел отдельный №1		О						

5	-Дверной проём								
5	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	3.5		
5	-высота наружного порога					не более 2,5 см	7		
5	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	80		
5	-Знак доступности помещения		О			наличие	Нет		
5	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов		О			не менее 1 ед.	1		
5	-Кабины		О						
5	-Габариты					не менее 180x165 см			
5	-минимальная глубина					не менее 180 см	113		
5	-минимальная ширина					не менее 165 см	112		
5	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80x120 см			
5	-глубина					не менее 120 см	120		
5	-ширина					не менее 80 см	80		
5	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		О			наличие	Не требуется		
5	-опорные поручни		О			наличие	Да		
5	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)					30 см	0	оборудовать тактильной направляющей полосой, ощущаемая ногой или тростью 30 см.	

5	-Раковина		0			наличие			
5	-высота раковины		0			75-85 см	85		
5	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)					не менее 130 см	130		
5	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)					не менее 85 см	85		
5	-опорный поручень					наличие	Нет		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ОГБУ "УСЗСОН по г. Саянску

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на
основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 08.06.2018

2. Акта обследования объекта: №

акта _____ от 06.12.2017

3. Решения

Комиссии _____ от